

Valtice

Aktuální fotografie k 5.6.2025

Pohled z náměstí



Pohled do průjezdu



Na venkovní i vnitřní fasádě je zřetelné vztlínání vody zapříčiněné spodní vodou a chybějící hydroizolací.

Sklepní prostory



Do sklepních prostorů vzlíná spodní voda, která je průběžně odčerpávána.

Střešní krytina směrem do náměstí je původní – taška Bobrovka

Střešní krytina směrem do dvora je nová – taška Francouzská

Půda

Pohled z půdy na přeloženou část střechy – taška Francouzská



Pohled z půdy na původní část střechy – taška Bobrovka



